



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hέλvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA NO VIADUTO DO DISTRITO DE PASSAGEM DE MARIANA, ATENDENDO AO REQUERIMENTO N.º 63/2023, DE AUTORIA DOS VEREADORES FERNANDO SAMPAIO, JOSÉ SALES E RONALDO BENTO

Data: 25/04/2023

Endereço: Viaduto da Rodovia dos Inconfidentes MG-129 sobre o Ribeirão do Carmo, em Passagem de Mariana.

Objetivo: Tratar sobre o escoamento de água sobre o viaduto situado no distrito de Passagem de Mariana.

Vereador presente: Ronaldo Bento.

Representantes do local: Floriano José Mayrink Ribeiro e Eduardo Zeferino Rodrigues, do DER; Leandro Ramos e Sebastião Carlos Lamounier, da Secretaria Municipal de Obras; Gisele de Freitas, do DEMUTRAN, e Rodolfo Anderson Lopes Pereira, Agente de Fiscalização de Posturas.

Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e três, às treze horas e vinte e cinco minutos, foi realizada visita técnica para discutir sobre problemas de escoamento pluvial no viaduto de Passagem de Mariana. **Participaram da Visita:** O Vereador Ronaldo Bento; Floriano José Mayrink Ribeiro e Eduardo Zeferino Rodrigues, do DER; Leandro Ramos e Sebastião Carlos Lamounier, da Secretaria Municipal de Obras; Gisele de Freitas, do DEMUTRAN, e Rodolfo Anderson Lopes Pereira, da Fiscalização de Posturas. **INÍCIO:** O Vereador Ronaldo Bento cumprimentou a todos e informou o grave problema de aquaplanagem gerado pelo insuficiente escoamento da água das chuvas na pista do viaduto, bem como o vazamento dos canos que realizam o escoamento, causando forte impacto nos carros que cruzam a rua subjacente durante as chuvas. O Sr. Floriano Mayrink afirmou que seria repassada a demanda ao setor competente e o Sr. Eduardo complementou afirmando que, em primeira análise, o diâmetro da tubulação aparentava ser insuficiente, mas também era evidente a falta de manutenção. O Sr. Floriano Mayrink finalizou afirmando que um engenheiro analisaria a situação e apresentaria uma resposta no prazo de quinze dias. O Vereador Ronaldo Bento apreciou a importância da parceria entre o Estado e Município e ressaltou ser proveitoso o período de estiagem para as intervenções. O Vereador então agradeceu a presença de todos e encerrou a visita técnica às treze horas e vinte e nove minutos.

Gisele Alves de Freitas
Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Vereador Ronaldo Bento

Sebastião Lamounier

Secretaria Municipal de Obras

Gisele Alves de Freitas

DEMUTRAN



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Viaduto de Passagem de Mariana.

Data: 25/04/2023



MARIANA, MG

Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Apresentação

O vereador Ronaldo Bento; Os representantes da Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Floriano José ribeiro e Eduardo Zeferino Rodrigues; os representantes da secretaria de Obras Leandro Ramos e Sebastião Carlos Lamounier; a representante do Demutran Gisele.Alves de Freitas e o fiscal de postura Rodolfo Anderson Lopes Pereira compareceram ao viaduto no distrito de Passagem de Mariana para verificar a necessidade de desobstrução para escoamento da água sobre o viaduto.

O relatório fotográfico da visita técnica no viaduto de Passagem de Mariana tem como objetivo registrar a visita técnica realizada no local.

Gisele Alves de Freitas
Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.
www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da Visita Técnica no Viaduto de Passagem de Mariana

Endereço: Rua Mariana, Mariana, MG.

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

A visita realizada no viaduto de Passagem de Mariana teve como objetivo informar aos representantes da DER/MG que em período de chuvas o viaduto alaga e provoca acidentes. O vereador Ronaldo Bento, que esteve presente na visita, falou também sobre a tubulação do local que está obstruída. O representante da DER/MG Floriano José Ribeiro pediu um prazo de 15 dias para retornar ao local com um engenheiro para verificar a situação da tubulação.

Solicitante da visita	Localização	Data: 25/04/2023
Autores do requerimento n.º63/2023.	Rua Mariana, Mariana, MG - Viaduto do distrito de Passagem.	

Fotografia: Grazy Maria (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)

Gisele Alves de Freitas
Gisele Alves de Freitas
Supervisor Operacional
de Sinalização Viária

