



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.
Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.
www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA ATENDENDO AO REQUERIMENTO

Nº336/2023 DE AUTORIA DO VEREADOR PEDRO ULISSES

Data: 05/10/2023

Endereço: Rua Córrego do Canela no Bairro Morro Santana

Objetivo: Visar o local para que se faça um estudo de melhoramento nas duas entradas da rua mencionada, Córrego do Canela

Vereadores presentes: Pedro Ulisses.

Representantes do local: Márcio Araújo, Secretaria de Obras; Dário Jorge Pereira Júnior, Secretaria de Obras, Marta Guido, Secretária de Segurança Pública, Pedro Piter, Morador do bairro, Jorge Gomes, Demutran

Ao quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às treze horas e vinte e sete minutos, o Vereador Pedro Ulisses acompanhado dos responsáveis da Secretaria de Obras, Secretaria de Segurança Pública para fazer um estudo e melhoramento nas entradas da rua pois o local tem gerado bastante problema pela falta de visibilidade trazendo transtorno aos motoristas que trafegam pelo local, podendo a qualquer momento ter um acidente. **Participaram da Visita:** O Vereador Pedro Ulisses, Márcio Araújo, Secretaria de Obras; Dário Jorge Pereira Júnior, Secretária de Obras; Marta Guido, Secretária de Segurança Pública; Pedro Piter, morador do bairro; Jorge Gomes, Demutran. **Visita Técnica na Rua Córrego do Canela no Bairro Morro Santana.** O Vereador Pedro Ulisses iniciou apresentando uma das entradas da Rua Córrego Canela, relatando os imprevistos e incômodos causados aos moradores da região, informou sobre a entrada da rua que é muito estreita e para entrar, necessitam fazer mais de uma manobra. Em seguida, o Sr Jorge Gomes informou que por se tratar de uma rua de acesso direto a BR e ser um lugar onde não foi planejado, construído fora das normas, provavelmente não houve um pensamento de problemas futuros. O Vereador Pedro Ulisses resumiu perguntando se o órgão de trânsito DEMUTRAN não conseguiria realizar a intervenção, a resposta do Sr Jorge Gomes foi de que no local em específico poderia ser feito uma solicitação ao órgão do estado DR, para que eles façam uma vistoria, uma análise local, e retome com as devidas providências, pela questão da jurisdição eles não podem atuar sem o clive do órgão de trânsito. O Vereador Pedro Ulisses prosseguiu informando que além da acessibilidade ruim em uma das entradas, devido ao aumento de fluxo na



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

BR por conta das mineradoras, muitos motoristas estão passando na rua para cortar caminho e desviar do trânsito; no entanto passam pela rua correndo e colocando em risco os moradores locais. Prosseguiu perguntando se não teria a possibilidade de colocar mais quebra molas na rua para inibir o risco e insegurança que este tráfego excessivo tem causado. Foi informado pelo Sr Jorge Gomes que já possui redutores, no caso cinco ou seis, mas podem fazer uma avaliação referente a altura para verificar e seguir o padrão que o manual pede e caso não esteja, fariam uma solicitação informando a secretaria de obras para que se adeque ao que deve. Informou também que pode verificar a distância dos redutores para que solucione. O Vereador Pedro Ulisses questionou se o Sr Pedro Piter morador local havia entendido que, por ser uma área que não faz parte do município e sim do DR, haverá uma notificação ao DR para fazer um estudo e buscar soluções cabíveis. Com a palavra a Secretaria de Segurança Pública Sra Marta Guido informou que não é uma área municipalizada e que quando chegou ao local da visitação fez questão de fazer todo o percurso, informou que por todo local que passou estava correto, inclusive o trevo que deve ser feito, inclusive tem placas informando “trevo a quinhentos metros” para então ter o acesso a rua, intervenções essas que até mesmo o município em conjunto com a empresa Cedro arrumaram. Prosseguiu informando que não se lembrava da rua ter sido asfaltada, mas que como condutora se o trânsito estivesse muito ruim também cortaria caminho pela Rua Córrego Canela, seguiu dizendo que infelizmente no trânsito não há semáforos, redutores e sinalizações que assegurem mais que a educação do condutor ainda mais sabendo que no local há moradores. A Secretaria de Segurança Pública, Sra Marta Guido informou ao Vereador Pedro Ulisses que está questão seria um compromisso, e que fariam a vistoria, avaliações para ver se cabe mais quebra molas ou tamanhos maiores para que seja mais seguros e se o DR autorizar, passam a secretaria de obras para que façam após todos os trâmites legais. O Sr Pedro Piter disse que no passado quando fizeram não se prepararam para esta atual situação. O Vereador Pedro Ulisses solicitou uma cópia da notificação e solicitação ao DR para conseguir acompanhar e ajudar a secretaria de segurança pública caso precisem. O Vereador Pedro Ulisses questionou se colocar uma iluminação no local também amenizaria os riscos e informou que a secretaria de obras pode pedir como medida compensatória até mesmo a empresa Cedro, por ser muito escuro e a rua afunilar, deixando perigoso, aumentando riscos de colisão entre outros. Sra Marta Guido, secretária de segurança pública informou que onde for do município farão as medidas cabíveis como soluções. Deslocando a próxima entrada que também dá acesso a Rua Córrego Canela o Vereador Pedro Ulisses informou que muitos carros devido a escuridão e mal planejamento da rua, acabam caindo na canaleta feita para amenizar a queda de água que estava fora de curso na descida da rua, alagando a parte de baixo em períodos chuvosos. Sr Jorge Gomes do DEMUTRAN informou que lá não havia nenhum erro além dos que já haviam sido repassados a empresa e mineradora Cedro, como a troca do local feito para faixa de pedestre, sinalização e melhora na iluminação. O Vereador Pedro Ulisses informou que principalmente pessoas que não conhecem a estrada acabam caindo com o carro dentro da canaleta. Sr Márcio Araújo, da Secretaria de Obras, informou que o ideal seria colocar defensa




CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.


Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200


metálica, melhoria na canaleta, sinalizar a rua como mão única, faixas no chão pintadas e possíveis bloqueios como por exemplo na outra entrada de acesso a rua, colocar uma placa de sentido proibido. Sr Jorge Gomes do DEMUTRAN informou que via de mão única tem limitações, no caso os caminhões em frente a rua que dão acesso descendo entraria nessas possíveis exceções que a via de mão única traz, prosseguiu dizendo que acredita que proibindo o movimento de conversão já traria mais seguranças. O Vereador Pedro Ulisses disse que melhorar a iluminação no espaço seria essencial tendo em vista que muitos moradores locais passam pelo trajeto a pé por perderem o ônibus às vezes, frisou que por já ter postes na via, seria ainda mais fácil de afetar o bom senso e educação no trânsito pelos condutores. Com a fala a Secretária Sra Marta Guido informou que o projeto realizado no local não passou pelo DEMUTRAN, e que valia a pena deixar isso esclarecido. O Sr Dario Pereira informou que sobre a faixa a secretaria de obras já notificou a empresa Cedro, porque foi responsabilidade deles sanar as irregularidades. O Vereador Pedro Ulisses recomendou fazer uma escada para os pedestres mas no local indicado não seria possível. **Encerramento:** Ao término da visita, o Vereador Pedro Ulisses, agradeceu a presença de todos. A visita técnica foi encerrada às quatorze horas e dez minutos.



Pedro Ulisses
Vereador



Marta Guido
Secretaria Segurança



Jorge Gomes
Demutran



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Rua Córrego do Canela

Data: 05/10/2023



MARIANA, MG

Apresentação

O vereador Pedro Ulisses Coimbra, junto à Secretária de Segurança Pública Marta Guido, representantes da Guarda Civil e da Secretaria de Obras, compareceu ao local para verificar as duas entradas da rua Córrego do Canela, no bairro Morro Santana, que apresentam baixa visibilidade e perigo relacionado a possíveis acidentes de trânsito.

O relatório fotográfico da visita técnica à rua Córrego do Canela, no Morro Santana, tem como objetivo registrar as irregularidades do local e o posicionamento dos representantes dos poderes Legislativo e Executivo frente à situação.



Two handwritten signatures in blue ink. The first is a stylized signature, and the second is a more horizontal signature with a long underline.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à rua Córrego do Canela

Endereço: Rua Córrego do Canela, Morro Santana, Mariana/MG

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

A visita teve como ponto de encontro uma das entradas da rua Córrego do Canela, no bairro Morro Santana. A entrada é uma curva demasiadamente fechada (fig. 1), e há pouca visibilidade no local, havendo o risco de acidentes de trânsito. Além de muitos motoristas usarem a rua como um atalho.

Solicitante da visita

Localização

Data: 05/10/2023

Vereador Pedro Ulisses Coimbra

Morro Santana

Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à rua Córrego do Canela

Endereço: Rua Córrego do Canela, Morro Santana, Mariana/MG

5)



6)



7)



8)



OBSERVAÇÕES

A Secretária de Segurança Pública Marta Guido (fig. 6) reforçou que o projeto relacionado também à faixa de pedestres (fig. 7), feito pela Mineradora Cedro, na parte da rodovia próximo a rua Córrego do Canela, não passou por avaliação do DEMUTRAN. Além disso, será necessário um estudo do local para avaliar a possibilidade de proibição da conversão à esquerda na rua Córrego do Canela (fig. 5).

Solicitante da visita	Localização	Data: 05/10/2023
Vereador Pedro Ulisses Coimbra	Morro Santana	
Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)		

